

(有)タナカ興業新城工場の外観



(写真1) 正面の脱臭装置に接続されているのは既設建屋（左側）からの送風管のみ  
/大森木材(株)から撮影/



(写真2) 新設建屋 北側に4本、東側に2本×3か所 計10本の送風ファン  
/歩道から撮影/